

COMMITTENTE:

COMUNE DI BRANDIZZO

OGGETTO:

PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'.  
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA.  
"AMPLIAMENTO ASILO NIDO PAJETTA".  
CIG:B25D99AE59 - CUP:F65E24000090006



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

VIA MORANDI N. 3 - 10032 BRANDIZZO (TO)

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

002

ARCHIVIO:

6198

354

GEN

002

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA:

Loranzè,  
Settembre 2024

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.		0	09/2024	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	A.S.	M.D.P.			1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
DLV	DIREZIONE LAVORI	Ph.D. Ing. G. ODETTO	.	.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.	F.G.	A.D.	6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Geom. F. TONINO	.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

PROGETTISTA:


Arch. Alessandro DEMARIA  
N°8982 Ordine degli  
Architetti di Torino

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – ESTERNI



1. Prospetto nord-ovest lato Via Morandi



2. Prospetto nord-ovest lato Via Morandi



3. Prospetto nord-est



4. Prospetto nord-est



5. Prospetto nord-est



6. Prospetto nord-est

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - ESTERNI



7. Prospetto nord-est



8. Prospetto nord-est



9. Giardino interno lato nord-est



10. Giardino interno lato nord-est



11. Prospetto sud-est



12. Prospetto sud-est



13. Prospetto nord-ovest



14. Prospetto nord-ovest lato Via Morandi



15. Ingresso principale lato Via Morandi



16. Ingresso principale



17. Atrio



18. Corridoio



19. Corridoio per accesso soggiorno divezzi e sulla destra soggiorno lattanti




20. Soggiorno divezzi



21. Aula riposo divezzi



22-23. Servizi igienici divezzi



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - INTERNI



24. Soggiorno lattanti



25. Aula riposo lattanti



26-27. Servizi igienici lattanti

